


吉  
JI  
P190



电子版下载地址: <http://www.piececool.com/cpshuoming/P190.pdf>

● 拼装方法:

a. 取下零件:



零件水口位  
Nozzle Position

b. 识别零件:




扣点 / Insert tab

折叠线 / Fold line

扣孔 / Insert hole


c. 折叠零件:



折叠零件  
Folding Metal Part

使用尖嘴钳,参照拼装说明书将金属零件折成形状

d. 固定零件:



1 平折扣点  
Bending Tab

2 弯折扣点  
Twisting Tab

● 插入扣孔,平折90°

▲ 插入扣孔,旋转90°

● 注意事项:

- |              |       |
|--------------|-------|
| 颜色面<br>纹理面   | 注意细节  |
| 非颜色面<br>非纹理面 | 注意片对称 |


剪金属零件时请剪零件“水口位”,请勿将“扣点”当成“水口位”剪下,每次剪零件时请仅剪当前步骤的零件,切勿一次性将所有零件全部剪下,避免丢失;

当遇到折叠线的零件,请注意金属片的正反面及拼折方向,请按照说明书的方向,轻剪慢折,最好一次性折叠完成,请勿反复折叠,避免零件损坏。


© Dongguan Weishi Culture Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

拼装步骤


Step 01




Step 02




Step 01




Step 03



Step 02




Step 04




Step 05




Step 06




Step 07




Step 08




Step 09





Step 10




Step 11





## Step 12




## Step 13



## Step 14



## Step 15




## Step 16




## Step 17




## Step 18



## Step 19



## Step 20



## Step 21

