



妙玉
MIAOYU
P217

拼 装 说 明 书



AGES 14+

© Dongguan Weishi Culture Technology Co.,Ltd. All rights reserved.


电子版下载地址:<http://www.pieceecool.com/cpshuoming/P217.pdf>

拼前需知：




⚠ 组装时请小心处理金属零件，以防划伤

● 准备工具：



水口钳工具
金属拼装模型必备工具，
修剪金属片板件上的零件水口位。




尖嘴钳工具
金属拼装模型必备工具，
折弯金属零件上的折叠线和扣点。

建议使用拼酷正品拼装工具(水口钳、尖嘴钳)，拼装时更省心、省力,拼装后作品更精细、美观!

● 拼装方法：

a.取下零件



零件水口位

使用水口钳剪断金属零件上的水口,将需要的金属零件从金属片板件取下。


b.认清零件



扣点
折叠线
扣孔

认清金属零件上的扣点、折叠线、扣孔的样子。

c.折叠零件




折叠零件

使用尖嘴钳,参照拼装说明书将金属零件折成形状。

d. 固定零件


1



平折

● 插入扣孔，平折90°，固定零件。

2



折弯

▲ 插入扣孔，旋转90°，固定零件。

● 注意事项：



纹理面
颜色面



注意细节,此位置
组装难度较大



非纹理面
非颜色面




注意片对称

①剪金属零件时请剪零件“水口位”，请勿将“扣点”当成“水口位”剪下，每次剪零件时请仅剪当前步骤的零件,切勿一次性将所有零件全部剪下,避免丢失;

②当遇到折叠线的零件,请注意金属片的正反面及拼折方向,请按照说明书说明的方向,轻剪慢折,最好一次折叠完成,请勿反复折叠,避免零件损坏。

拼装步骤:



Step
01



Step
02




Step
03




Step
04




Step
05




Step
06




Step
07




Step
08




Step
09




Step
10




Step
12




Step
13



Step
14




Step
15




Step
16




Step
17




Step
18




Step
19




Step
20




Step
21




Step
22




Step
23




Step
24




Step
25




Step 30




Step 31



Step 32




Step 33




Step 34




Step 35





Step 36




Step 37






Step
40



Step
41



东莞市微石文化科技有限公司 出品
Dongguan Weishi Culture Technology Co.,Ltd.
地址：广东省东莞市寮步镇向西工业区村口街2号 邮编：523408
电子邮箱：kf@wist-group.com
服务热线：0769-8119 2243

© Dongguan Weishi Culture Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

CP-ASSY-P217#-A1-20210810