



翡翠薄翅蝉
CICADA
M010



CP-ASSY-M010#-A1-20220118
电子版下载地址: <http://www.piececool.com/cpshuoming/M010.pdf>


拼前需知

● 准备工具:



水口钳工具

修剪金属片板件上的零件水口位。
Trim the nozzle position of the part from the metal sheet.



尖嘴钳工具

弯折金属零件上的折叠线和扣点。
Bend the fold lines and tabs on the metal part.

建议使用拼酷正品拼装工具(水口钳、尖嘴钳),拼装时更省心、省力,拼装后作品更精细、美观!

⚠ 组装时请小心处理金属零件,以防划伤


● 拼装方法:

a. 取下零件:




零件水口位
Nozzle Position

b. 识别零件:



扣点 / Insert tab
折叠线 / Fold line
扣孔 / Insert hole

c. 折叠零件:



折叠零件

Folding Metal Part

使用尖嘴钳,参照拼装说明书将金属零件折成形状

d. 固定零件:



插入扣孔,平折90°



▲ 插入扣孔,旋转90°

● 注意事项:

纹 颜色面
纹理面

注意细节

非 非颜色面
非纹理面




注意片对称

剪金属零件时请剪零件“水口位”,请勿将“扣点”当成“水口位”剪下,每次剪零件时请仅剪当前步骤的零件,切勿一次性将所有零件全部剪下,避免丢失;


当遇到折叠线的零件,请注意金属片的正反面及拼折方向,请按照说明书的方向,轻剪慢折,最好一次性折叠完成,请勿反复折叠,避免零件损坏。

拼装步骤

Step 01




Step 03



Step 05



Step 04



安装磁铁后,可自由吸附到任意地方作为装饰
例如:外套胸针、包包配饰、冰箱贴等
(注意:磁铁请避免吸附到电子设备,以免影响正常使用)