

孙尚香 弓腰姬
SUN SHANG XIANG
Q010



Q010.SMS.20180623.A1

拼前需知

⚠️ 请小心处理金属边料，以防划伤

● 准备工具：



建议使用拼酷正品拼装工具（水口钳、尖嘴钳），拼装时更省心、省力，拼装后作品更精细、美观！

● 拼装方法：

a. 取下零件




使用水口钳剪断金属零件上的水口，将需要的金属零件从金属片板件取下。

b. 识别零件



识别金属零件上的扣点、折叠线、扣孔的样子。

c. 折叠零件




使用尖嘴钳，参照拼装说明书将金属零件折成形状。

d. 固定零件



● 插入扣孔，平折 90°



▲ 插入扣孔，旋转 90°


● 注意事项：

- 纹 纹理面
- ! 注意细节
- 非 非纹理面
- 注意片对称


剪金属零件时请剪零件“水口位”，请勿将“扣点”当成“水口位”剪下，每次剪零件时请仅剪当前步骤的零件，切勿一次性将所有零件全部剪下，避免丢失；当遇到折叠线的零件，请注意金属片的正反面及拼折方向，请按照说明书说明的方向，轻剪慢折，最好一次折叠完成，请勿反复折叠，避免零件损坏。

拼装步骤


Step 1



Step 2




Step 3




Step 4




Step 5




Step 6




Step 7




Step 8



Step 9



Step 10



Step 11




Step 12






Step 13



Step 14




金属板件




Step 15




Step 16




Step 17



Step 18



Step 19



Step 20



Step 21

