




成品尺寸 Assembled model size
L10cm×W10cm×H30cm(含流苏)



挑战星级 Difficulty Level



澜珑·海马，
灵感源于海马深海独游的优雅姿态，
首创透光工艺，
将深海那抹通透的蓝凝于指尖，
让这份不随波逐流的内在光芒，
于金属之上，
化为实体。

商品信息：

产品名称：澜珑·海马
产品型号：P444
产品材质：430不锈钢
成品尺寸：L10cm×W10cm×H30cm(含流苏)
适用年龄：14岁以上

电子版下载：



<http://www.piececool.com/cpsuoming/P444.pdf>

内含金属片：

金属片数：11cm×21cm×3³/₈ (Pcs)+863配件



补件流程：



进入拼酷公众号/官网



选择【零件补给】程序



根据商品编号/类别/年份
查找对应商品



填写零件补给表单



支付邮费



等待收件

*零件补给服务具体条款、服务范围、邮费标准，请参考【零件补给】程序的服务说明，
服务最终解释权归微石所有。



组装时请小心处理金属零件，以防划伤！

Please handle metal sheets with care,
The parts may have sharp edges that
could cut or scratch skin.
Keep away from Children.

(1) 准备工具：



水口钳工具

修剪金属板件
上的零件水口位



尖嘴钳工具

弯折金属零件上
的折叠线和扣点


*建议使用拼酷正品拼装工具(水口钳、尖嘴钳)
拼装时更省心、省力，拼装后作品更精细、美观！

(2) 取下零件：




使用水口钳剪断金属零件上的水口，
将需要的金属零件从金属片板件取下。

(3) 识别零件：



零件编号在金属片板件背面
识别金属零件上的扣点、折叠线、扣孔的样子。

(4) 折叠零件：



使用尖嘴钳，参照拼装说明书将金属零件折成形状。

(5) 固定零件：



扣点插入扣孔，旋转90°固定零件，再平折。

(6) 注意事项：


- 颜色面
纹理面
- 非颜色面
非纹理面
- 正 零件正面
- 背 零件背面
或编号面
- 注意细节
- 注意片对称
- 注意颜色和
纹理不在同一面时

剪金属零件时请剪零件“水口位”，请勿将“扣点”当成“水口位”剪下，每次剪零件时请仅剪当前步骤的零件，切勿一次性将所有零件全部剪下，避免丢失；


当遇到折叠线的零件，请注意金属片的正反面及拼折方向，请按照说明书的方向，轻剪慢折，最好一次性折叠完成，请勿反复折叠，避免零件损坏。

拼装步骤:


Step01




Step02



Step03




Step04





Step05



Step06




Step07



Step08




Step09



Step10




Step11




Step12




Step13




Step14


















Step15



Step16





Step29

Step01 先扣红色线

Step02

Step01

Step20 白色小珠子○×9

Step05 ×2

Step12

A-47

Step30

Step25

Step26

Step27

Step29

Step28

Step33

Step30

Step32

先扣红色线

Step30

Step32

先扣红色线

向上折弯

C-69 注意组装方向

Step34

B-60

Step02

白色小珠子○×7

×8

Step31

B-48

B-49

B-50

B-51

B-52

B-53

B-54

B-55

B-56

Step32

Step31

B-57

B-58

Step35

A-61

Step34 ×3

Step12

A-4

透明菱形珠子×5

黄色零件向上翘

Step36

B-62

Step34 ×3

Step12



A-4

透明菱形珠子×5


黄色零件向上翘

翻转



Step37




Step38




Step39




Step40




Step41



Step42



Step43



Step44



Step45

