



醒狮(金)
DANCING LION(GOLD)
P141



CP-ASSY-P141#-A4-20221119
电子版下载地址: <http://www.piececool.com/cpshuoming/P141.pdf>


拼前需知

● 准备工具:



水口钳工具

修剪金属片板上的零件水口位。



尖嘴钳工具

弯折金属零件上的折叠线和扣点。

建议使用拼酷正品拼装工具(水口钳、尖嘴钳), 拼装时更省心、省力, 拼装后作品更精细、美观!

⚠ 组装时请小心处理金属零件, 以防划伤


● 拼装方法:

a. 取下零件




使用水口钳剪断金属零件上的水口, 将需要的金属零件从金属片板上取下。

b. 识别零件



识别金属零件上的扣点、折叠线、扣孔的样子。

c. 折叠零件



使用尖嘴钳, 参照拼装说明书将金属零件折成形状。

d. 固定零件



● 插入扣孔, 平折 90°



● 插入扣孔, 旋转 90°




● 注意事项:




剪金属零件时请剪零件“水口位”, 请勿将“扣点”当成“水口位”剪下, 每次剪零件时请仅剪当前步骤的零件, 切勿一次性将所有零件全部剪下, 避免丢失;
当遇到折叠线的零件, 请注意金属片的正反面及拼折方向, 请按照说明书说明的方向, 轻剪慢折, 最好一次折叠完成, 请勿反复折叠, 避免零件损坏。

拼装步骤


Step01







Step02






Step03










Step04



Step05

















Step06





Step07

Step08





Step 19




D-31




Step 20


Step 21




Step 22




Step 23




Step 24




Step 25




Step26



Step27



Step28



Step29

